

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление по ЮЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве

(наименование территориального органа МЧС России)

119261 г. Москва, ул. Вавилова д.68, корп.1 тел. 8(495) 134-33-73

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

2 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

119261 г. Москва, ул. Вавилова д.68, корп.1 тел. 8(495) 134-33-73

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 377/1/1-22

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ Г. МОСКВЫ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА»"

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора района Коньково ЮЗАО г. Москвы по пожарному надзору от «06» февраля 2017 г. № 53, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 ч. 00 мин. по 16 ч. 00 мин. «14» ноября 2017 г. с 10 ч. 00 мин. по 11 ч. 00 мин. «23» ноября 2017 г. проведена плановая проверка, инспектором 2 РОНПР Управления по ЮЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве майором внутренней службы Бакмаевым Алексеем Александровичем здания и помещений: ГБУК Г.МОСКВЫ «ЦБС ЮЗАО» адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д.92, ул. Островитянова, д.19/22

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с инженер по безопасности библиотечных фондов ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО»

Светочев Илья Алексеевич

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	
ул. Профсоюзная, д.92				
1	При обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: не установлены дополнительные пожарные извещатели в запотолочном пространстве (высота более 0,4 метра)	п. 61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25.апреля 2012г. №390 ст.4, ст.6 закона №123-ФЗ, п. 13.3.8 СП 5.13130.2009	05.11.2018г.	
2	Расстояние между светильниками и дымовыми извещателями автоматической пожарной сигнализации частично допускается менее 0,5 метра	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009.	05.11.2018г.	
3	При обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: Электропровода системы АПС выполнены не в соответствии с пунктом 4.9 СП 6.13130.2013	п. 61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25.апреля 2012г. №390 ст.4, ст.6 закона №123-ФЗ, п.4.9 СП 6.13130.2013	05.11.2018г.	
4	При обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в каждом защищаемом помещении должно быть установлено не менее двух пожарных извещателей.	п. 61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25апреля 2012г. №390 ст.4, ст.6 закона №123-ФЗ, п. 13.3.2 СП 5.13130.2009	05.11.2018г.	
5	При высоте лестниц более 45 см отсутствуют перила. (л/к ведущая в подвал)	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25апреля 2012г. №390 ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.4.3.3 СП 1.13130.2009	05.11.2018г.	
6	Допускается совместная прокладка шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.	ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.13.15.14 СП 5.13130.2009.	05.11.2018г.	
7	При монтаже ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений не соблюдаются проектные решения, часть оборудования не соответствует исполнительной документации.	п.61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25апреля 2012г. №390	05.11.2018г.	

8	Не проведены периодические испытания системы противодымной вентиляции.	п.61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25апреля 2012г. №390 ст.4, ст.6 закона №123-ФЗ, п.3.5 ГОСТ Р 53 300-2009	05.11.2018г.	
9	Пуск системы противодымной вентиляции осуществлять не от дымовых пожарных извещателей	ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.14.5 СП 5.13130.2009.	05.11.2018г.	
10	Руководитель организации не обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (системы противодымной защиты).	п.63 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390	05.11.2018г.	
11	Двери помещений кладовых выполнены с пределом огнестойкости менее EI-60	ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ табл.24 Закона №123-ФЗ п. 5.4.2 СП 4.13130.2013	05.11.2018г.	
12	Руководитель организации не обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п.20 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25апреля 2012г. №390	05.11.2018г.	
13	Обеспечение надежности электроснабжения СПЗ не относиться к электроприемникам I категории надежности электроснабжения (световое табло «Выход» подключено к сети 220В)	ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.4.2. СП 6.13130.2009.	05.11.2018г.	
14	Дополнительно установлена дверь перед дверью эвакуационного выхода на 1-ом этаже открываться не по направлению выхода из здания (план БТИ пом.10).	п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.4.2.6 СП 1.13130.2009.	05.11.2018г.	
15	В подвале высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету менее 2 м.	п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.4.3.4 СП 1.13130.2009	05.11.2018г.	
ул. Островитянова, д19/22				
16	Расстояние между светильниками и дымовыми извещателями автоматической пожарной сигнализации частично допускается менее 0,5 метра	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009.	05.11.2018г.	
17	При обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: Электропровода системы АПС выполнены не в соответствии с пунктом 4.9 СП 6.13130.2013	п. 61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25.апреля 2012г. №390 ст.4, ст.6 закона №123-ФЗ, п.4.9 СП 6.13130.2013	05.11.2018г.	
18	При монтаже ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений не соблюдаются проектные решения, часть оборудования не соответствует исполнительной документации.	п.61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390	05.11.2018г.	
19	Настенные оповещатели системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре частично установлены на расстоянии менее 150 мм. от потолка.	ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.4.4 СП 3.13130.2009.	05.11.2018г.	
20	В помещении складского назначения расстояние от светильника до хранящихся товаров менее 0,5 метра.	п.343 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390	05.11.2018г.	
21	Складское помещение расположенное под антресолю не выделено противопожарной перегородкой не ниже 1-го типа и перекрытием не ниже 3-го типа.	ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ табл.23,24 Закона №123-ФЗ п. 5.4.2 СП 4.13130.2013	05.11.2018г.	
22	Двери помещений кладовых выполнены с пределом огнестойкости менее EI-60	ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ табл.24 Закона №123-ФЗ п. 5.4.2 СП 4.13130.2013	05.11.2018г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

инспектор 2 РОНПР Управления по ЮЗАО
Главного управления МЧС России по г. Москве

Бакмаев А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«23» ноября 2017г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

ген. директор ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО» В.К. Таланов

(должность, фамилия, инициалы)

«23» ноября 2017г.



2 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Управления по ЮЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Москва, ул. Профсоюзная д.115, корп.1
(место составления акта)

“ 18 ” ноября 2017 г.
(дата составления акта)
11-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 377

По адресу/адресам: г. Москва, ул. Профсоюзная, д.92, ул. Островитянова, д.19/22
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 377 от 01.11.2017 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата),

была проведена

плановая/выездная

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

Г. МОСКВЫ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА"

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 день /4 часа (с 13 ч.00 мин. по 16 ч.00 мин. 14.11.2017 г.)
(с 10 ч.00 мин. по 11 ч.00 мин. 23.11.2017 г.)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: 2 РОНПР Управления по ЮЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: 14:00 от 01.11.2017г.
(заполняется при проведении выездной проверки)

Инженер по безопасности библиотечных фондов ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО» Светочев Илья Алексеевич
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: инспектор 2 РОНПР Управления по ЮЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве Бакмаев Алексей Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Инженер по безопасности библиотечных фондов ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО» Светочев Илья Алексеевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4

1	При обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: не установлены дополнительные пожарные извещатели в запотолочном пространстве (высота более 0,4 метра)	п. 61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25.апреля 2012г. №390 ст.4, ст.6 закона №123-ФЗ, п. 13.3.8 СП 5.13130.2009	Заведующая библиотекой ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО» Ковалева Т.А.
2	Расстояние между светильниками и дымовыми извещателями автоматической пожарной сигнализации частично допускается менее 0,5 метра	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009.	Заведующая библиотекой ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО» Ковалева Т.А.
3	При обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: Электропровода системы АПС выполнены не в соответствии с пунктом 4.9 СП 6.13130.2013	п. 61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25.апреля 2012г. №390 ст.4, ст.6 закона №123-ФЗ, п.4.9 СП 6.13130.2013	Заведующая библиотекой ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО» Ковалева Т.А.
4	При обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в каждом защищаемом помещении должно быть установлено не менее двух пожарных извещателей.	п. 61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25апреля 2012г. №390 ст.4, ст.6 закона №123-ФЗ, п. 13.3.2 СП 5.13130.2009	Заведующая библиотекой ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО» Ковалева Т.А.
5	При высоте лестниц более 45 см отсутствуют перила. (л/к ведущая в подвал)	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25апреля 2012г. №390 ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.4.3.3 СП 1.13130.2009	Заведующая библиотекой ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО» Ковалева Т.А.
6	Допускается совместная прокладка плейфов пожарной сигнализации и соединительных линий систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе, трубе, жгутах, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.	ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.13.15.14 СП 5.13130.2009.	Заведующая библиотекой ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО» Ковалева Т.А.
7	При монтаже ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений не соблюдаются проектные решения, часть оборудования не соответствует исполнительной документации.	п.61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25апреля 2012г. №390	Заведующая библиотекой ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО» Ковалева Т.А.
8	Не проведены периодические испытания системы противодымной вентиляции.	п.61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25апреля 2012г. №390 ст.4, ст.6 закона №123-ФЗ, п.3.5 ГОСТ Р 53 300-2009	Заведующая библиотекой ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО» Ковалева Т.А.
9	Пуск системы противодымной вентиляции осуществлять не от дымовых пожарных извещателей	ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.14.5 СП 5.13130.2009.	Заведующая библиотекой ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО» Ковалева Т.А.
10	Руководитель организации не обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации	п.63 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25апреля 2012г. №390	Заведующая библиотекой ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО» Ковалева Т.А.

	заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (системы противодымной защиты).		
11	Двери помещений кладовых выполнены с пределом огнестойкости менее EI-60	ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ табл.24 Закона №123-ФЗ п. 5.4.2 СП 4.13130.2013	Заведующая библиотекой ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО» Ковалева Т.А.
12	Руководитель организации не обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п.20 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25апреля 2012г. №390	Заведующая библиотекой ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО» Ковалева Т.А.
13	Обеспечение надежности электроснабжения СПЗ не относится к электроприемникам I категории надежности электроснабжения (световое табло «Выход» подключено к сети 220В)	ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.4.2. СП 6.13130.2009.	Заведующая библиотекой ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО» Ковалева Т.А.
14	Дополнительно установлена дверь перед дверью эвакуационного выхода на 1-ом этаже открываться не по направлению выхода из здания (план БТИ пом.10).	п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.4.2.6 СП 1.13130.2009.	Заведующая библиотекой ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО» Ковалева Т.А.
15	В подвале высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету менее 2 м.	п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.4.3.4 СП 1.13130.2009	Заведующая библиотекой ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО» Ковалева Т.А.
ул. Островитянова, д19/22			
16	Расстояние между светильниками и дымовыми извещателями автоматической пожарной сигнализации частично допускается менее 0,5 метра	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009.	Заведующая библиотекой ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО» Ковалева Т.А.
17	При обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: Электропровода системы АПС выполнены не в соответствии с пунктом 4.9 СП 6.13130.2013	п. 61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25.апреля 2012г. №390 ст.4, ст.6 закона №123-ФЗ, п.4.9 СП 6.13130.2013	Заведующая библиотекой ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО» Ковалева Т.А.
18	При монтаже ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений не соблюдаются проектные решения, часть оборудования не соответствует исполнительной документацией.	п.61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390	Заведующая библиотекой ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО» Ковалева Т.А.
19	Настенные оповещатели системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре частично	ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.4.4 СП 3.13130.2009.	Заведующая библиотекой ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО» Ковалева Т.А.

	установлены на расстоянии менее 150 мм. от потолка.		
20	В помещении складского назначения расстояние от светильника до хранящихся товаров менее 0,5 метра.	п.343 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390	Заведующая библиотекой ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО» Ковалева Т.А.
21	Складское помещение расположенное под антресолю не выделено противопожарной перегородкой не ниже 1-го типа и перекрытием не ниже 3-го типа.	ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ табл.23,24 Закона №123-ФЗ п. 5.4.2 СП 4.13130.2013	Заведующая библиотекой ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО» Ковалева Т.А.
22	Двери помещений кладовых выполнены с пределом огнестойкости менее EI-60	ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ табл.24 Закона №123-ФЗ п. 5.4.2 СП 4.13130.2013	Заведующая библиотекой ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО» Ковалева Т.А.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Протокол, постановление №146 от 23.11.2017г.
Предписание №325/1/1-22 от 23.11.2017г.

Подписи лиц, проводивших проверку: Бакмаев А.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Инженер по безопасности библиотечных фондов ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО» Светочев Илья Алексеевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность, руководящего этого должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 23 ” ноября 2017 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



ПРОТОКОЛ № 416
об административном правонарушении

23 ноября 2017 г.

г. Москва, ул. Профсоюзная, д.115, корп.1

Я, государственный инспектор района Коньково ЮЗАО г. Москвы по пожарному надзору – инспектор 2 РОНПР Управления по ЮЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве
майор внутренней службы Бакмаев Алексей Александрович
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол)

руководствуясь ст.

23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которым составлен протокол)

составил настоящий протокол в том, что

должностное лицо
(ненужное зачеркнуть)

1. Фамилия, имя, отчество	Ковалева Тамара Анатольевна
2. Дата и место рождения	06.10.1960г.р. село Коршуновка, Михайловского района Амурской области
3. Адрес места жительства, тел.	г. Москва, Новоясеневский пр-т, д.22, корп.3 кв.293
4. Место работы (учебы)	ГБУК г.МОСКВЫ «ЦБС ЮЗАО»
5. Занимаемая должность	Заведующая библиотеками №180,187 ГБУК г. МОСКВЫ «ЦБС ЮЗАО»
6. Заработная плата (иной заработок)	30000 рублей
7. Документ, удостоверяющий личность	паспорт РФ 4508 260468 ПВО ОВД района Коньково г. Москвы 02.11.2005г, к/п 772-027
8. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда	нет

23 ноября 2017 года в 11 часов 00 минут в помещениях ГБУК г. МОСКВЫ «ЦБС ЮЗАО» по адресу: г. Москва ул. Профсоюзная д.92, ул. Островитянова, д.19/22 нарушил (а) требования пожарной безопасности, установленные «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР в РФ), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390, а так же иными нормативными документами по пожарной безопасности, а именно:

ул. Профсоюзная, д.92	
При обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: не установлены дополнительные пожарные извещатели в за потолочном пространстве (высота более 0,4 метра)	п. 61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25.апреля 2012г. №390 ст.4, ст.6 закона №123-ФЗ, п. 13.3.8 СП 5.13130.2009
Расстояние между светильниками и дымовыми извещателями автоматической пожарной сигнализации частично допускается менее 0,5 метра	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009.
При обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: Электропровода системы АПС выполнены не в соответствии с пунктом 4.9 СП 6.13130.2013	п. 61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25.апреля 2012г. №390 ст.4, ст.6 закона №123-ФЗ, п.4.9 СП 6.13130.2013
При обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в каждом защищаемом помещении должно быть установлено не менее двух пожарных извещателей.	п. 61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25апреля 2012г. №390 ст.4, ст.6 закона №123-ФЗ, п. 13.3.2 СП 5.13130.2009
При высоте лестниц более 45 см отсутствуют перила. (л/к ведущая в подвал)	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25апреля 2012г. №390 ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.4.3.3 СП 1.13130.2009
Допускается совместная прокладка шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.	ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.13.15.14 СП 5.13130.2009.
При монтаже ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений не соблюдаются проектные решения, часть оборудования не соответствует исполнительной документации.	п.61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25апреля 2012г. №390
Не проведены периодические испытания системы противодымной вентиляции.	п.61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25апреля 2012г. №390 ст.4, ст.6 закона №123-ФЗ, п.3.5 ГОСТ Р 53 300-2009
Пуск системы противодымной вентиляции осуществлять не от дымовых пожарных извещателей	ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.14.5 СП 5.13130.2009.
Руководитель организации не обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-	п.63 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25апреля 2012г. №390

предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (системы противодымной защиты).	
Двери помещений кладовых выполнены с пределом огнестойкости менее EI-60	ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ табл.24 Закона №123-ФЗ п. 5.4.2 СП 4.13130.2013
Руководитель организации не обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п.20 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390
Обеспечение надежности электроснабжения СПЗ не относится к электроприемникам I категории надежности электроснабжения (световое табло «Выход» подключено к сети 220В)	ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.4.2. СП 6.13130.2009.
Дополнительно установлена дверь перед дверью эвакуационного выхода на 1-ом этаже открываться не по направлению выхода из здания (план БТИ пом.10).	п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.4.2.6 СП 1.13130.2009.
В подвале высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету менее 2 м.	п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.4.3.4 СП 1.13130.2009
ул. Островитянова, д19/22	
Расстояние между светильниками и дымовыми извещателями автоматической пожарной сигнализации частично допускается менее 0,5 метра	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009.
При обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: Электропровода системы АПС выполнены не в соответствии с пунктом 4.9 СП 6.13130.2013	п. 61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25.апреля 2012г. №390 ст.4, ст.6 закона №123-ФЗ, п.4.9 СП 6.13130.2013
При монтаже ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений не соблюдаются проектные решения, часть оборудования не соответствует исполнительной документации.	п.61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390
Настенные оповещатели системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре частично установлены на расстоянии менее 150 мм. от потолка.	ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.4.4 СП 3.13130.2009.
В помещении складского назначения расстояние от светильника до хранящихся товаров менее 0,5 метра.	п.343 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390
Складское помещение расположенное под антресолю не выделено противопожарной перегородкой не ниже 1-го типа и перекрытием не ниже 3-го типа.	ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ табл.23,24 Закона №123-ФЗ п. 5.4.2 СП 4.13130.2013
Двери помещений кладовых выполнены с пределом огнестойкости менее EI-60	ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ табл.24 Закона №123-ФЗ п. 5.4.2 СП 4.13130.2013

за что предусмотрена административная ответственность по ст.

20.4 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

Должностному лицу

Ковалевой Тамаре Анатольевне

(фамилия, инициалы)

разъяснены его (её) права и обязанности, предусмотренные ст.

25.1, 24.3 ч.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ, ст.51 Конституции РФ

(указываются статьи и законодательный акт)

подпись

Административное дело будет рассматриваться в 2 РОНПР Управления по ЮЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве по месту совершения по адресу г. Москва, ул. Вавилова, д.68, корп.1 каб.315, тел. 8 (499) 134-33-73.

23 ноября 2017 г. в 11 часов 05 минут. Предупрежден (а), что в случае моей неявки и не поступления от меня ходатайства об отложении рассмотрения дела, оно будет рассмотрено в одностороннем порядке в мое отсутствие

подпись

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

(Φ.Ι.Ο.)

Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол:
 нарушенные будут устранены по мере поступления / при наличии средств
 упр. устр. по мере поступления средств
 (подпись)

(ПОДПИСЬ)

1.

2

(перечень прилагаемых документов и вещей)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

подпись лица
составившего
протокол

(зачеркнуть в случае подписания протокола)

(Ф.И.О.)

«23» ноября 2017 г.

(Φ.Π.Ο.)

(F.H.O.)

подпись лица, в
отношении которого
составлен протокол



ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 416
о назначении административного наказания

«23» ноября

2017 г.

г. Москва, ул. Профсоюзная д.115, корп.1

Я, государственный инспектор района Коньково ЮЗАО г. Москвы по пожарному надзору –
инспектор 2 РОНПР Управления по ЮЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве майор
внутренней службы Бакмаев Алексей Александрович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев в присутствии Ковалевой Тамары Анатольевны
протокол об административном правонарушении

№ 416

от «23» ноября 2017 г.

и материалы на должностное лицо
(ненужное зачеркнуть)

1.	Фамилия, имя, отчество	Ковалева Тамара Анатольевна
2.	Дата и место рождения	06.10.1960г.р. село Коршуновка, Михайловского района Амурской области
3.	Адрес места жительства, тел.	г. Москва, Новоясеневский пр-т, д.22, корп.3 кв.293
4.	Место работы (учебы)	ГБУК г. МОСКВЫ «ЦБС ЮЗАО»
5.	Занимаемая должность	Заведующая библиотеками №180,187 ГБУК г. МОСКВЫ «ЦБС ЮЗАО»
6.	Заработная плата (иной заработок)	30000 рублей
7.	Документ, удостоверяющий личность	паспорт РФ 4508 260468 ПВО ОВД района Коньково г. Москвы 02.11.2005г, к/п 772-027
8.	Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда	нет

23 ноября 2017 года в 11 часов 00 минут в помещениях ГБУК г. МОСКВЫ «ЦБС ЮЗАО» по адресу: г. Москва ул. Профсоюзная д.92, ул. Островитянова, д.19/22 нарушил (а) требования пожарной безопасности, установленные «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР в РФ), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390, а так же иными нормативными документами по пожарной безопасности, а именно:

ул. Профсоюзная, д.92	
При обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: не установлены дополнительные пожарные извещатели в за потолочном пространстве (высота более 0,4 метра)	п. 61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25.апреля 2012г. №390 ст.4, ст.6 закона №123-ФЗ, п. 13.3.8 СП 5.13130.2009
Расстояние между светильниками и дымовыми извещателями автоматической пожарной сигнализации частично допускается менее 0,5 метра	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009.
При обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: Электропровода системы АПС выполнены не в соответствии с пунктом 4.9 СП 6.13130.2013	п. 61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25.апреля 2012г. №390 ст.4, ст.6 закона №123-ФЗ, п.4.9 СП 6.13130.2013
При обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в каждом защищаемом помещении должно быть установлено не менее двух пожарных извещателей.	п. 61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25апреля 2012г. №390 ст.4, ст.6 закона №123-ФЗ, п. 13.3.2 СП 5.13130.2009
При высоте лестниц более 45 см отсутствуют перила. (л/к ведущая в подвал)	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25апреля 2012г. №390 ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.4.3.3 СП 1.13130.2009
Допускается совместная прокладка шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.	ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.13.15.14 СП 5.13130.2009.
При монтаже ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений не соблюдаются проектные решения, часть оборудования не соответствует исполнительной документации.	п.61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25апреля 2012г. №390
Не проведены периодические испытания системы противодымной вентиляции.	п.61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25апреля 2012г. №390 ст.4, ст.6 закона №123-ФЗ, п.3.5 ГОСТ Р 53 300-2009
Пуск системы противодымной вентиляции осуществлять не от дымовых пожарных извещателей	ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.14.5 СП 5.13130.2009.
Руководитель организации не обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (системы	п.63 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25апреля 2012г. №390

противодымной защиты).	
Двери помещений кладовых выполнены с пределом огнестойкости менее EI-60	ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ табл.24 Закона №123-ФЗ п. 5.4.2 СП 4.13130.2013
Руководитель организации не обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п.20 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390
Обеспечение надежности электроснабжения СПЗ не относится к электроприемникам I категории надежности электроснабжения (световое табло «Выход» подключено к сети 220В)	ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.4.2. СП 6.13130.2009.
Дополнительно установлена дверь перед дверью эвакуационного выхода на 1-ом этаже открываться не по направлению выхода из здания (план БТИ пом.10).	п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.4.2.6 СП 1.13130.2009.
В подвале высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету менее 2 м.	п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.4.3.4 СП 1.13130.2009
ул. Островитянова, д19/22	
Расстояние между светильниками и дымовыми извещателями автоматической пожарной сигнализации частично допускается менее 0,5 метра	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009.
При обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: Электропровода системы АПС выполнены не в соответствии с пунктом 4.9 СП 6.13130.2013	п. 61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390 ст.4, ст.6 закона №123-ФЗ, п.4.9 СП 6.13130.2013
При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений не соблюдаются проектные решения, часть оборудования не соответствует исполнительной документации.	п.61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390
Настенные оповещатели системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре частично установлены на расстоянии менее 150 мм. от потолка.	ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.4.4 СП 3.13130.2009.
В помещении складского назначения расстояние от светильника до хранящихся товаров менее 0,5 метра.	п.343 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390
Складское помещение расположенное под антресолью не выделено противопожарной перегородкой не ниже 1-го типа и перекрытием не ниже 3-го типа.	ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ табл.23,24 Закона №123-ФЗ п. 5.4.2 СП 4.13130.2013
Двери помещений кладовых выполнены с пределом огнестойкости менее EI-60	ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ табл.24 Закона №123-ФЗ п. 5.4.2 СП 4.13130.2013

за что предусмотрена административная ответственность по ст.

20.4 ч.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь

ст.23.34; п.1 ч.1 ст.29.9; ч.1, 3,5ст.29.10; Кодекса об административных правонарушениях РФ

(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которыми выносятся постановления)


принимая во внимание

раскаяние лица совершившего административное правонарушение ст. 4.2 ч.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ


(указываются смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства)

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать Ковалеву Тамару Анатольевну виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст. 20.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ.
2. Привлечь к административной ответственности в виде штрафа 6000 (шесть тысяч) рублей.
3. Объявить заинтересованным лицам, что они имеют право обжаловать настоящее постановление в течении 10 суток со дня вручения или получения его копии у начальника 2 РОНПР Управления по ЮЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве по адресу: г. Москва ул. Вавилова, д.68, корп.1 или суде.
4. Объявить, что настоящее постановление вступает в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования постановления.
5. Разъяснить, что в соответствии со ст. 32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
6. Разъяснить, что при неуплате суммы штрафа в течении 60 дней штраф будет взыскан в принудительном порядке. Штрафные санкции направлять:
7. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ. Получатель:
8. УФК по г. Москве (для Главного управления МЧС России по г. Москве л/с 04731784320), ИНН 7710566322, КПП 770401001, р/с: 40101810045250010041, банк получателя: Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва (ГУ Банка России по ЦФО), БИК 044525000, КБК 17711627000016000140, ОКТМО 45383000, ОКПО 08929557, ОКОГУ 1311500, ОКФС 12, ОКОПФ 20904


(подпись лица вынесшего постановление)

Копию постановления получил «23» ноября 2017 г.


(подпись правонарушителя)

Бакмаев А.А.
(Фамилия и инициалы)

Ковалева Т.А.
(Фамилия и инициалы)

